

Características do Motor com Métodos

Método de partida	% de tensão nos terminais do motor	Corrente na partida do motor como % de:		Corrente na linha, Como % de:		Toque de partida do motor, como % de:	
		Corrente de rotor bloqueado	Corrente a plena carga	Corrente de rotor bloqueado	Corrente a plena carga	Corrente de rotor bloqueado	Corrente a plena carga
Tensão plena	100	100	600	100	600	100	600
Auto-transf.							
tap 80%	80	80	480	64	480	64	115
tap 65%	65	65	390	42	390	42	76
tap 50%	50	50	300	25	300	25	45
Estreta-Triângulo	100	33	198	33	198	33	60