

Bloco de Contato Auxiliar

nº contatos	Schneider	Siemens	Weg	Steck
4N.A	LA1 D40	3TX4 440-2A	BCXMF 40	S840
3N.A + 1N.F	LA1 D31	3TX4 440-2A	BCXMF 31	S831
2N.A + 2N.F	LA1 D22	3TX4 440-2A	BCXMF 22	S822
1N.A + 3N.F	LA1 D13	3TX4 440-2A	BCXMF 13	S813
4N.F	LA1 D04	3TX4 440-2A	BCXMF 04	S804
2N.A	LA1 D20	3TX4 440-2A	BCXMF 20	S820
1N.A + 1NA.F	LA1 D11	3TX4 440-2A	BCXMF 11	S811
2N.F	LA1 D02	3TX4 440-2A	BCXMF 02	S802